財團法人台灣基督教門諾會附設花蓮縣私立善牧中心 函

地 址:花蓮市文苑路12號6樓

電 話:03-8224614#321

傳 真: 03-8224617

承辦人:黃偉麟

受文者:花蓮善牧中心

發文日期:中華民國101年5月23日

發文字號:(101)門善字第 095 號

速別:速件

密等及解密條件或保密期限:普通

附件:一、審查處置意見表,紙本,13頁。二、施工約定權責分工表,紙本,11頁。

主旨:本中心擴充遷移安置處所(棕樹學園)新建工程第 3 次補正預

算書圖,經審准予備查,請查照。

說明:

- 一、依貴 事務所 101 年 4 月 26 日斌字第 101-048 號函及財團 法人台灣基督教門諾會 101 年 2 月 4 日基門董(15)字第 034 號函辦理。
- 二、請依審查處置意見表及施工約定權責分工表,於文到7日內 完成招標文件製作,並提交本中心據辦工程發包事宜。

正本: 黃銘斌建築師事務所

副本:各審查委員(含附件,請查照)、財團法人台灣基督教門諾會(含附件,請查照)、 花蓮善牧中心(續辦)。



財團法人台灣基督教門諾會花蓮善牧中心

擴充遷建工程預算書圖審查處置意見表(建築工程)

審查委員:梁賢文

設計單位:黃銘斌建築師事務所

則易造成危安因素。

7

8

A4-7

車道上、下未設截水溝,

空間;另筏基內雨水回收

池,係作為植栽噴灌用

層,因與水泥砂漿黏結面

較易脫落,市面上現已多

否有其必要性?

雨水易流入地下室停車[1. 已設計坡道下截水溝

途,牆面及底部貼磁磚是 2. 圖說誤植已修正。

浴廁採用柏油作為防水 1. 已依審查意見修正為

溝)。

委員第1次審查意見建築師處置說明 頁 委 員 複 審 意 項 次 (101年3月12日) (101 年 4 月 16 日) 全份圖說僅於 A1-1 建築 尚未出正式發包原圖, 1 A1 - 1|師用印,繪圖、設計、校|正式出圖時將依審查意|同意。 核及核准人員均未簽名。見簽名及用印。 廁所明架矽酸鈣天花與 2 同意。 A4 - 3|A1-1 粉刷表釘 PVC 企口| 誤植已修正。 板不一致。 窗戶遮陽板上層建議作 同意。 3 A4-6 |1/100 之洩水坡度,減少|已依審查意見修正。 **積水、漏水機率。** 自來水蓄水池僅 1:2 防 1. 預算書中地下室自來 水水泥砂漿粉刷,較易產 水池內部已有鋪貼同意。。 4 A4-5生青苔,建議加貼磁化磁 碑,便利清洗,以維用水 2. 圖說誤植已修正。 20*20 瓷磚之項目。 安全。 外牆門窗框、混凝土昇層 數量計算表中已計算出施做 接縫處,容易因地震、乾 數量為 464,惟單價分析表中 5 縮等因素造成裂縫或滲已依審查意見修正。 並未編列該工項,亦未繪製相 水,建議增設防水、抗裂 關圖說。 措施。 部份窗户下台度僅 |45~60cm,其上之玻璃是|原設計已採用 5+5mm 膠| 同意。 6 否採用強化玻璃?若否 合玻璃。

(坡道上為公共排水 同意。

		作,另其塗布高度設計僅	150cm 高。	
		30cm,建議延伸至牆面		
		150cm 高度,減少滲水機		
		會,避免相鄰房間產生壁		
		癌或白華現象。		
		屋頂防水隔熱 2500psi	1 层顶贴业原数局由口	
		_		
		平均厚 5cm,容易產生乾		
9	A7-1	縮或碳化性裂縫;另泛水	· ·	同意。
		墩請予註明須一次施		
		工,以免二次施工產生裂		
		縫,影響防水效果。		
		一樓女廁三間均為座式		雖已編列 wc-3 蹲式馬桶一
10	A9-1	馬桶,依部分國人清潔習	已依審查意見修正。	座,惟圖 A9-1 尚未更正,女
10	110 1	慣,建議其中一間改為蹲	0 似番 旦 芯 尤 炒 並	原三間均為座式馬桶。
		式馬桶。		州二间冯冯庄八 河州
		圖上並未說明地質狀		
		況,本案緊鄰鄰房開挖,	1. 因基地左右側鄰屋距	
		採用鋼軌樁擋土工法,於	離地界均大於 1.5 公	
		打樁及拔樁過程,容易震	尺故採用鋼軌樁擋土	
		動、噪音,造成損鄰、擾	工法。	
			2. 本基地地層由上而下	
1.1	110 1	討是否對鄰房加設型鋼		n t
11	A10-1	支撐,以維安全。另本工		同意。
		程分一、二期施工除請考		
		憲法令規定外,一、二期		
		施作範圍宜明確區分,並	,	
		留意施工界面所待處理		
		之結構安全、防滲漏、水	, , ,	
		電管路等問題。	正該國凱列又十	
		电书路子问题。		圖號 A4-1 至 A4-10、A9-4、
12		缺少筏基、水箱之結構	力从由土土口い一	
12		圖,請補正。	已依審查意見補正。	A10-1 等圖說請加註筏基結構
				尺寸。
		廚房牆面、地坪均鋪貼馬		
		賽克,水泥溝縫多,油污	已依審查意見修正廚房	
13		不易清洗乾淨,建議改貼	牆面為全磁化面磚,地	同意。
		磁磚、止滑地磚,以利維	坪為止滑石英地磚。	
		護。		
		 雖有單價分析表,然欠缺	口位实本音目以 L 數昌	數量計算表與圖說 A1-1 粉刷
14		各工項之材料計算式。		表相較:
		一次	101 开仪	1. 第 4 項拋光石英磚是否漏列

			屋突及屋頂項目? 2. 第 8 項抿石子地坪是否漏列 5F 陽、露台? 3. 第 34 項墻面貼磁磚 25*30 與粉刷表 25*40 不符。
15	本案工程工期預估 12 個月,詳細價目表壹. 一. 5 臨時水電費編列 72,000 元,是否滿足工程所需?	本工程因預算有限,臨時水雷費乃依其太所雲	同意。
16	詳細價目表壹. 一. A. 11 地質 CCP 灌漿, 一般用於 基樁之止水灌漿, 處理間 距為@30cm, 是否可滿足 本案鋼軌樁擋土工法之 止水需求?	地質 CCP 灌漿之有效範 圍為 35cm, 故每一 CCP 灌漿間距30cm足以作為	同意。
17	詳細價目表壹. 一. A. 14 編有地下式外牆止水 帶,圖說上並未註明施作 位置及詳圖,建請補正。	置分別為基礎版與地樑 交接位置,以及地樑與	建請以圖表示,利於承商施 做,防止漏水。
18	單價分析表壹. 一.C.6、8及11外牆裝 大理石、玻璃磚疊砌及平 等釘輕鋼架 PVC 企口 板,請於圖上標示註明。	明。 2. A3-1 平頂丁輕鋼架 PVC 企口天花亦已於	同意。
19	機電施工圖及建築施工 圖應相互套繪,以避免機 電管線與建築樑、柱、牆 等結構衝突(如上、下排 水管無法連貫等)。	審查意見進行套繪確	同意。
20	建築物之頂樓、雨摭、窗戶、窗台、門框、門楣、門檻及浴廁牆、版接合處,最容易因施工失誤產生滲漏水,請建築師補附上開施工防水規範,作為施工廠商之施作依據。		所補正 07505 章屋頂防水層材料為自黏式防水膜,與圖號A7-1 彈性抗裂防水材是同一材料,宜請澄清。

梁委員 賢文複審黃銘斌建築師事務所處置意見表 委員第2次審查意見 項 委員再複審意見 頁 建築師處置說明 (101年4月16日) (101 年 4 月 30 日) 次 碼 數量計算表中已計算出 施做數量為 464,惟單價 已依審查意見修正,並 已修正。 5 分析表中並未編列該工 補附相關圖說。 項,亦未繪製相關圖說。 (複審意見) 雖已編列 wc-3 蹲式馬桶 一座,惟圖 A9-1 尚未更 已依審查意見修正。 10 A9 - 1已修正。 正,女廁三間均為座式馬 桶。(複審意見) 圖號 A4-1 至 A4-10、 欠缺筏基底板高度,建請 A9-4、A10-1 等圖說請加 12 已依審查意見加註。 註筏基結構尺寸。(複審 註記。 意見) 數量計算表與圖說 A1-1 粉刷表相較: 1. 第 4 項拋光石英磚是 1. 屋突及屋頂部份為止 否漏列屋突及屋頂項 滑石英磚已編列於預 算中。 目? (複審意見) 14 2. 第 8 項抿石子地坪是 2. 已依審查意見修正。 已修正。 否漏列 5F 陽、露台? 3. 已依圖說內容以修正 (複審意見) 為 25*40。 3. 第 34 項墻面貼磁磚 25*30 與粉刷表 25*40 不 符。(複審意見) 建請以圖表示,利於承商 已依審查意見補附圖|圖說尚未見表示,請告知 17 施做,防止漏水。(複審 說。 圖號。 意見) 所補正 07505 章屋頂防 水層材料為自黏式防水已依審查意見修正,圖 20 膜,與圖號 A7-1 彈性抗 說 A7-1 防水層詳註施工 已修正。 裂防水材是同一材料,宜材料。 請澄清。(複審意見) 2 樓露台仍採柏油防水 A4 - 3已依審查意見修正,並 層,是否修正為彈性抗裂 1 統一施作防水層(補附|已修正。 A4-5防水材施作?(新增意 圖說)。 A4-7見.)

財團法人台灣基督教門諾會花蓮善牧中心

擴充遷建工程預算書圖審查處置意見表 (機電工程)

設計單位: 黃銘斌建築師事務所 審查委員: 莊育德

設計	·單位:·	黃銘斌建築師事務所			審了	<u> 查委</u>	員	: À	主育	德	
項	頁	委員第1次審查意見	建築師處置說明	委	員	複	į	審	意		見
次	碼	(101年3月12日)	发 赤叶灰 且 奶 勺	(1	01	年	4	月	16	日)
1	E0-02	接地種類說明之接地電阻值,建議 G1:5Ω以下, G2:10Ω以下,配合接地 圖說。	接地雷阳值已修改為		多正	o					
2	E0-04		6%電抗器,材料預算書補列,電容器修正為1:2:2:2:2···。(詳圖E0-04)		多正	0					
3	E0-04	EMP 配電盤發電機為 3ϕ 4 W380V/220V ,請將 ATS 修正為 4 P。	修正為 4P。 (詳圖 E0-04)	已修	多正	0					
4	E0-04	EPE 配電盤電梯照明無提供緊急電源。	修正為提供緊急電源。 (詳圖 E0-04)	已修	多正	0					
5	E6-06	消防緊急照明、受信總機、廣插主機、廚房及 茶水間用電未規劃供應 緊急電源。	依消防法規規定設置蓄		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
6		建議照明要有緊急供電 迴路,以免停電時大樓全 黑。	已增設照明緊急供電迴路。(詳圖 E3-01~02)	已修	多正	0					
7	E0-08 T3-03	導線管吊架詳圖中鐵製 吊筋修正為鍍鋅鐵製吊		已修	多正	0					

		筋並請註明吊筋尺寸,槽 鐵亦註明為鍍鋅材料。	 2. 吊桿尺寸詳施工規範 16132。 	
8		電氣設備均規劃設置於 地下室,請考量汎期防洪 問題。	設備空間配合建築配置	請考量增設防洪設施。
9		地下室之自來水儲水池 之位置上方為一樓之廁 所,恐有飲用水遭受污水 管線污染情形。	增設洩水盤、水箱人孔	建議最好儲水池位移,以免造成爾後使用上之困擾。
10	IE3-1~2	各樓層之走廊及公共空 間照燈具請設計為多迴 路,燈具間隔控制開關, 以備不時之需。		已修正。
11	E2-1~2 E3-1~2	請於各樓層之插座及照 明 平 面 配 置 圖 製 作 圖 例、規格、數量之統計表 格,以便於施工、估價。	依審查意見修正。(詳圖	已修正。
12		請清理各圖面不需要之 圖案。	依審查意見修正。	已修正。
13		一~四樓之機房是否有其 他用途?	機電設計未使用該空間。	同意。
14		熱水系統採熱泵系統,請 考量其用電量及效率,建 議可考量太陽能匹配電 熱鍋爐方式供給熱水,以 節省能源。	熱水系統依使用單位需 求修正太陽能匹配電熱	請繪製全產埶水循環系統之
15		建議筏基之湧水可做為	湧水為收集地下牆壁及 地盤因有地下水滲出而 設置,故不宜做雨水回 收池。	
16		請考量天候暴雨時雨水回收量之控制運作方式。		同意。

17		請考量發電機室之通風換氣及排煙之處理方式	2. 排煙管已設置排放至 一樓屋外。	已修正。
18		電信室未預留冷氣排水 管	依審查意見修正。	已修正。
19		各樓層之冷氣排水管未 標示尺寸,並請須考量洩 水坡度。	 尺寸已標示詳圖 AC-02。 排水管配置依洩水坡 度重新調整。 	已修正。
20	□ 算 書 P3	主開關 MCCB 材料預算書 400AT,圖說 300AT,請澄 清?	依圖說修正材料預算書 為 300AT。	已修正。
21	材料預 算書 P3	P1 盤 MCCB 數量僅 1 只, 材料預算書編列 2 只,請 修正。	依圖說修正材料預算書 為 300AT 1 只。	已修正。
22	材料預	配電盤所列三家廠牌水平不同等,建議删除廠牌,改為專業配電盤廠即可。	依審查意見修正。	已修正。
23	材料預 算書 P3,P14	乾式變壓器所列三家廠 牌水平不相等。	富笙修正為士林。	已修正。
24		建議發電機基礎台座邊 崁□型槽鋼,較為堅固	依審查意見修正。(詳圖 E1-01)	未附圖說。
25	材料預 算書 P28	自來水(冷水)之不銹鋼水管之PE被覆,請刪除, 以節省造價成本。		
26	算書 P22、	監視系統、緊急求救系統、對講機系統等,所列 三家廠牌水準均不相 等,且無任何規範。	已補提送施工規範。	不相等之三家廠牌未修正。
27		機電工程施工說明書內 容過於簡略,無任何機電 分項工程施工規範。	已補提送施工規範。	已修正。

莊委員 育德複審黃銘斌建築師事務所處置意見表 委員第2次審查意見 委 員 再 複 審 意 見 項 頁 建築師處置說明 次 碼 (101年4月16日) (101 年 4 月 30 日) 請考量增設防洪設施。已依審查意見增設車道 8 同意。 (複審意見) 入口防洪閘門。 建議最好儲水池位移,以 已依審查意見遷移自來 9 同意。 免造成爾後使用上之困 水箱。 擾。(複審意見) 請繪製全套熱水循環系已修正為太陽能熱水系 同意。 14 統運作詳圖。(複審意見)統,詳圖號 W1-02。 已加註於圖面,詳圖號 24 同意。 未附圖說。(複審意見) E1-01 ° 不相等之三家廠牌未修 同意。 26 已修正。 正。(複審意見) 材料預材料、施工檢驗費用應含 同意。 於品管費內,是否有重複 已修正。 1 算書第 2、16 項|編列? (新增意見) 材料預 發電機及黑煙淨化器單 已修正。 同意。 算書第 價編列過高。 17 頁 材料預算書第 E18 頁第 2 材料預 項與第 E20 頁第 16 項均 同意。 3 已修正。 算書第 為接地銅棒,規格、單價 18 頁 皆不同,請澄清? 材料預算書第 E25 頁第 水錘防止器,係用於防 材料預 |10 項與第 E26 頁第 16 項| 止揚水泵浦及水平支 4 算書第 |均為水錘吸收器,單價、|管,因抽水振盪或急速|同意。 25 頁 |廠牌不符實情,數量與圖|關閉造成水管接頭鬆 說不符,請澄清? 脫。 材料預算書第E27頁排水 材料預 工程第1、2、3、4、5等 5 同意。 已修正。 算書第 項,沈水式泵浦及加壓泵 27 頁 浦單價均過高。 雨水回收再利用,請澄清 圖號 P2-01 其用途?若不做沖洗馬 6 已取消。 同意。 桶,建議不須做太精進之 預算書 第 30 頁 處理。 機電設備施工規範說明 施工規 書 16460-2 之 2.1.1. 節 7 已修正。 同意。 範書 變壓器F級絕緣,請修改 16460-2為品質較好之H級絕緣。

財團法人台灣基督教門諾會花蓮善牧中心

擴充遷建工程預算書圖審查處置意見表 (機電工程)

設計單位:黃銘斌建築師事務所 審查委員:黃建裕 委員第1次審查意見 委 員 複 審 意 項 頁 建築師處置說明 (101年3月12日) 次 (101 年 4 月 16 日) 電氣圖說施工概要說明 第 13 項規定出線匣為 1.厚度 1.6 公釐以上之 不鏽鋼板,已修正為2 1.6mm 厚之不鏽鋼板製, 圖說 匣內外壁面均需熱浸鍍 公釐以上之鋼板。 1 同意。 E0-02 | 鋅是否有誤。第 24、31 | 2. 第 31 項接地電阻 項規定之接地電阻為 R<50R,已修正為 R<10 R<50Ω或 R<10Ω,請澄 Ω \circ 清。 FH 28W/2 之燈具採 T8 型 圖說 2 同意。 燈管是否有誤。燈具三家|T8 修正為 T5。 E0 - 03廠牌皆須加註型號。 1. E0-04 P1 箱引進管為 圖說 P1 箱引進管為 P80x4,與 P80x4 修正為 P80x2。 E0-04同意。 平面圖 P80x1 不符。 |2.E1-01 平面圖 P80x1 E1 - 01修正為 P80x2。 MR 箱負載 R、S、T 三相不 MR 箱負載 R、S、T 三相 圖說 平衡易造成 30KVA TR 單 4 不平衡,已重新檢討調|同意。 E0-04 相過載。請再檢討負載是 整。 否合理分配。 圖說三相電源代號有 R、 S、T及A、B、C,斷路器|已統一修正三相電源代| 同意。 5 圖說 有以 NFB 表示亦有以 號為A、B、C。 MCCB 表示,請統一標示。 受電箱詳圖材質為 1. 受電箱已修正為 1.6m/m 鋼板,預算書為 2.0mm 粉體塗製鋼板。 2.0mm 粉體塗製鋼板。出 圖說 2. 出口管線裝置示意圖 6 同意。 口管線裝置示意圖插座 E0 - 08插座線路標示修正為 線路標示為 2-5.5PVC IN 2-2. OPVC IN P16(詳 20CD 與圖例說明不符, 圖 E0-09)。 請檢討修正。E0-08

7	圖說 E0-01 T0-01	總樓地板面積電氣設備 圖標示為 938.22m2 與弱 電工程圖 1358.83m2 不 同,請檢討修正。	已修正為 1465.41 m2。	給排水圖說仍未修正 (1349.44m2)。
8	圖說 T0-02 T1-01	電話系統昇位圖引進管標示為 52Px3,平面圖標示為 82Px3,請檢討修正。	已修正為 52Px3。	平面圖仍標示為 82Px3。
9		資訊系統昇位圖接地電 阻值未標示。	因電信及資訊採共同接 地,修正電阻為 R<5Ω	同意。
10	圖說	LT PANEL 電源 3 Φ 3W 220V FROM EMP 有誤。EMP 電源 為 3 Φ 4W 220V/380V。LT 箱內部規格為 2-50-15 之 NFB。請配合預算書修正 為 1-50-15 之 NFB。	已依審查意見修正。(詳 圖 T1-02)	同意。
11		熱水系統回水管建議採逆回水方式設計。		若裝設熱動閥,請務必預留調 整及量測空間。配合太陽能熱
12		熱泵主機外殼為鍍鋅鋼 板。建議採不鏽鋼材質。		請概估太陽能熱水系統預算。
13		雨水過濾器安裝於一樓,雨水收集管位於地下 層如何引入。		請注意雨水過濾器、雨水進水管、雨水排放管及 1F 排水溝底之相關高程。
14		冷氣機排水管請標示於各層排水平面圖。 P1-01、P1-02		未免施工遺漏,建議各層排水 平面圖亦須標示。
15	圖說 P1-01	一層排水平面圖座標 6D 至 7B 區域管路複雜,請 繪製詳圖並檢討高度。		同 13 項。
16	圖說	雨量過大,雨水收集池注 滿時如何因應。	P0-04 雨水回收系統昇 位圖中,標示雨水進入 初沉池前管路上設置電 磁閥,水位高時關閉電 動閥,雨水則直接排至 1F 排水溝,水位低時開	同意。

	T			
			啟電動閥,直接收集雨	
			水入初沉池。	
			P0-04 雨水回收系統昇	
		旱季缺水時以自來水補	位圖中,回收水暫存池	
17	圖說		說明水位達低水位開啟	請註明量化資料,說明補充水
11	凹机	充回收水池,水位如何控 以	電動閥由自來水補充,	之高低水位。
		制,圖說未說明。	水位達中水位則關閉電	
			動閥。	
	圖說	冷氣機排水,圖說未說明	排至公共排水溝,因排	圖上未標示且管路已配置地
18		排至何處,建議可回收利	水量不多未規劃回收利	
	AC-02	用。	用。	下層。
		施工說明書水電部分僅		
		第十四章「電機工程施工		
	施工說	說明」一章且內容均屬一		本工程未施作項目不須列入
19		般通則敘述,建議參考工	口试坦兴松工坦筘。	(如避雷設備、電纜托架
10		程會頒施工綱要,挑選適		等)。
	顶开亩			
		當章節分項撰寫水電工		
		程施工說明書。		
		材料之廠牌型號請標示		
		於圖說。指定廠牌型號		
	14 - 10	時,避免有「二大一小」		
0.0	施工說	之情形,如電線採伸		
20		丢、 士 业 注 、 蔬 砼 煕 蔬 二	已依審查意見修正。	仍有部分材料未檢討。
	預算書	家非屬同級品,冷氣機採		
		三菱、日立、東元三家亦		
		非同級品。		
				仍未修正。如 L2-4 箱內裝設
	施工說	部分材料單價偏高(如開		開關 9 只, EL5 箱內裝設開關
21		關箱)建議參考營建物價		2 只,單價卻相同。其他開關
		雜誌全面檢討單價。	□	箱有類似情形,且箱內之另
	识开盲	# 応生 山 傚 引 半 頂 。		料、工資、銘牌、銅排等單價
				均有偏高情形。
	施工說	加入44份(签始本)45日		仍有部分材料未檢討,如
22	明書及	部分材料(管線類)相同	P.依塞杏音見修正。	
	預算書	之材料卻編列不同單價。		5C-FB 同軸電纜、耐燃電纜等。
	施工說			
23	明書及	監視系統預算書中攝影	 已依審查意見修正。	同意。
		機數量明顯不足。		· · · · ·
<u></u>	VV /1 日			

黃委員 建裕複審黃銘斌建築師事務所處置意見表 委員第2次審查意見 委 員 再 複 審 意 見 項 頁 建築師處置說明 次 碼 (101年4月16日) (101 年 4 月 30 日) 圖說 給排水圖說仍未修正 同意。 7 E0-01 (1349.44m2)。(複審 已修正。 T0-01 | 意見) 仍未修正。應為電腦字型 圖說 平面圖仍標示為 82Px3。 T0-02已修正 52Px3。 問題(CAD 軟體轉換 PDF (複審意見) T1-01檔會失真),請妥處。 若裝設熱動閥,請務必預 留調整及量測空間。配合 已取消,修正採逆回水 同意。 圖說 11 W0-02 太陽能熱水系統一併檢 系統。 討。(複審意見) 已依第二次審查會議, 圖說 請概估太陽能熱水系統 12 將熱水系統修正為太陽|同意。 W2-01 預算。(複審意見) 請注意雨水過濾器、雨水 進水管、雨水排放管及 1F 同意。 13 圖說 已取消。 排水溝底之相關高程。 (複審意見) 未免施工遺漏,建議各層 14 同意。 圖說 排水平面圖亦須標示。 已補繪於排水平面圖。 (複審意見) 請注意雨水過濾器、雨水 進水管、雨水排放管及 1F 圖說 15 同意。 已取消。 P1-01 排水溝底之相關高程。 (複審意見) 請註明量化資料,說明補 17 同意。 |充水之高低水位。(複審|已取消雨水回收系統。 圖說 意見)

18		圖上未標示且管路已配 置地下層。(複審意見)	已取消至地下層之管路	同意。
19	明書及	本工程未施作項目不須 列入(如避雷設備、電纜 托架等)。(複審意見)		同意。
20	施工說 明書及 預算書	仍有部分材料未檢討。 (複審意見)	已修正。	同意。
	施工說明書及	仍未修正。如 L2-4 箱內 裝設開關 9 只,EL5 箱內 裝設開關 2 只,單價卻相 同。其他開關箱有類似情 形,且箱內之另料、工 資、銘牌、銅排等單價均 有偏高情形。(複審意見)	已修正。	同意
22	明書及	仍有部分材料未檢討,如 5C-FB 同軸電纜、耐燃電 纜等。(複審意見)		仍未修正(規格相同單價 卻不同)。
1	明玉及	電動升降機規範過於簡 陋,請參考工程會頒施工 綱要第14210章訂定電動 升降機規範。(新增意見)	已增列規範。	相關規範仍缺該章節。圖 說電梯主要規格中,規定 動力採 3Φ220V 與水電供 電電源 3Φ380V 不合,請 配合修正。
2	明書及	水錘防止器 21 只,置於何處?本工程是否有此 需求。(新增意見)	水錘吸收器,用於防止 水平支管,因急速關閉 水栓造成之水錘,裝置 支管末端。	同意。
3		雨水回收系統可簡化流 程節省經費。例如簡化過 濾流程,取消曝氣消毒設 備。(新增意見)		同意。
4		缺戶外庭園噴灌圖。(新 增意見)	使用戶外預留水龍頭噴 灌,詳圖號 W1-01。	同意。

花蓮善牧中心擴充遷移安置處所(棕樹學園)新建工程 施工階段契約約定權責分工表

說明:

- 一、本表格主要依據「工程採購契約範本」、「勞務採購契約範本」,並參考工程會「公共工程施工品質管理作業要點」、「委託專案管理模式之工程進度及品質管理參考手冊」等內容訂定,適用於一般公共工程(非建築物工程),各機關納入工程採購契約及委託技術服務契約據以執行,如各該契約另有規定者,則本表格亦應配合調整修正;其約定事項所衍生之服務費用,亦請各機關詳加考量並納入相關契約之價金一併給付。
- 二、關於建築物施工階段相關工程人員之法定權責應符合建築法、建築師法、 營造業法等相關法律規定。承造人之負責人、相關工程人員如專任工程人 員、工地主任、技術士等人員應依營造業法之規定確實執行任務。
- 三、為促機關與監造單位、施工廠商間之權責更具體明確,機關應依工程 性質訂定各期程完成期限(以日曆天計算)、罰則,其懲罰標準由機 關自行訂定,並於各單位權責下,標註應辦理期限(以日曆天計算), 俾以確分權責。

四、本表格主要名詞之定義及使用符號

	•			
名	詞	使用符號	定	義
辨	理	•	負責執行相關工化 對審核意見辦理後	F事項,製作相關文件以供審核,並針 養續工作。
協	辨	\bigcirc	協助辨理相關工作	事項。
監	督			工作,及檢視其辦理情形,如發現有未 之處,並予以糾正。
督	導	\triangle	督促並指導辦理者	首依契約及規範執行工作。
審	查	A	約與規範提出處置	F執行情形,檢視送審資料是否符合契 呈意見,要求辦理者修正或將檢視結果 F定者)決策之參考。
審 (複	定 .核)	$\stackrel{\sim}{\sim}$		分確認辦理者之工作成果或送審資料規範,將結果提供主辦機關備查或核
核	定	*	作成污 其他單位:審查或 否符合	程單位、審查或審定單位之陳報事項 完定。 審定辦理者之工作成果或送審資料是 分契約與規範,作成決定並將決定送主 間備查。
備	查	(收執存查或核符復	炎收執存查 。

備查◎ 核定★ 審定☆ 審查▲ 督導△ 監督□ 協辦○ 辦理●

期程	項			目	起造人 (業主)	監造單位 (建築師)	設計人	監造人	承造人 (承攬廠 商)	依據	備註
工程開(施)工	は	カ 關公機線選	指益構建	定法申築	Δ	•	0	0	0	設 監 数 5-	承造止乙人不討 造人當次延計 起納期 ,誤工 或誤計起納期
前準備	完	成事	期	限		法定開工日 前取得證書					
階	呈	申請企助	各		0	Δ	0	0	•	9- (八) -2- (16) 、工契	承造止乙人不討 造人當次延計 起納期,誤工 或誤計起納期,誤工 監停價造入檢
	完	成	期	限					7天		
		疑定進度			*	☆		•	•	9- (二) -1、工 契 9- (八)	承造止乙人不討。 人延期,誤工 或誤計起納期 監停價造入檢
	完	成	期	限	2 天	2 天		2 天	3 天		
	±	合場區 審	借	土	依契約規定 辦理	依契約規定 辦理	依契約規定 辦理	依契約規定 辦理	依契約規定 辦理	9-(三	承造止乙人不討。人延期,誤工或誤計起納期,誤工的。
	完	成	期	限	2 天	2 天	2天	2 天	3 天		
	1:	句建 立 工			0	Δ	0	0	•	9- (八) -2- (16) 、工契	承造止乙人不討 人延期 東護人當次與計起納期,誤工 與誤計起納期檢
	完	成	期	限					2天		

期程	項目	起造人 (業主)	監造單位 (建築師)	設計人	監造人	承造人 (承攬廠 商)	依據	備註
	6. 向業主申報開工	*	☆		•	•	9- (八) -2-	承造止乙人不討。 人延期,誤工 或誤計起納期 或誤引起納期
	完成期限	2 天	2 天		2 天	2 天		
	7. 編擬監造計畫書	©	*		•			承造止乙人不討。 人延期,誤知 或誤計起納期 或誤則 或誤計 之 於 計 之 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於
	完成期限		2天		7天			
	8. 編報畫括單程位 擬施書向位管) 提計包管工單	©	*		A	•	9- (八) -2- (4)	承造止乙人不討造人雖以與計起納期,誤工或誤計起納期,以以則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則
	完成期限		2 天		3 天	7天		
	9. 編擬品質計畫書	©	*		•	•	9- (八) -2- (11)	承造止乙人不討造人當次延計。以誤計起納期
	完成期限		2 天		3 天	7天		
	10. 編擬安全衛生管理計畫	©	*		A	•	9-	承造止乙人不討造人雖,誤工或誤計起納期。
	完成期限		2 天		3天	7天		

期程	項目	起造人 (業主)	監造單位 (建築師)	設計人	監造人	承造人 (承攬廠 商)	依據	備註
	11. 辨 理 工 程保險	*	•		Δ	•	12- (=)	承造止乙人不討。 人延期,誤工 或誤計起納期 或誤解
	完成期限	2 天	2天			5 天		
	12. 向 勞 檢 申 請 場 查	©	©			•	9- (三) -1、工 契 9-	承造止乙人不討。 是人當次延計。 成誤計起納期 監停價造入檢
	完成期限					5 天		
工程施工暨查驗力	1. 填報工程 監造(監 督、查核) 報表		*		•		要點一點	承造 造出 人人 不計 人 人 以 與 計 起 納 共 與 計 起 納 與 其 期 起 納 期 檢
及查	完成期限		2 天		3 天			
核階段	2.1 填報工 程施工日 誌 2.2 施工月		©		*	•	工契 9- (八) -2- (7)	承造止公人不討。 是一次 是一次 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
	完成期限				2 天	3 天		
	3. 填物營 程工業程 等 在 員 錄 表		©		Δ	•	11- (五) - 🗆 -	承造止乙人不討人延期,誤工或誤計起納期。
	完成期限					2 天		
	4. 停工、復 工報核	*	☆		A	•	9- (人) -2-	承造止乙人不討人延期,誤工人。
	完成期限	2 天	2天		2 天	2 天		

備查◎ 核定★ 審定☆ 審查▲ 督導△ 監督□ 協辦○ 辦理●

期程	項目	起造人 (業主)	監造單位 (建築師)	設計人	監造人	承造人 (承攬廠 商)	依據	備註
	5. 營建剩餘 土石方流 向管制		0			•	9-	承造止乙人不討造人當次延計。以誤計起納期,誤工或誤計起納期
	完成期限		2 天			3 天		
	6. 定期召開 工程協調 會議	*	•	0	0	0		承造止乙人不討。人雖則是其其之人。 人延期,誤工或誤計起納期 或誤計起納期檢
	完成期限	2 天	2 天					
	7. 工程界面協調	©	Δ		•	0		承造止乙人不討人延期,誤工或誤計起納期。
	完成期限		2 天		2 天			
	8. 工程材料 送審進度 管制	©	*	•	Δ	•	11- (ニ)	承造止乙人不討。人延期,誤工或誤計起納期,誤工或誤計起納期
	完成期限		2 天	2 天		3 天		
	9.1 繪製施 工詳圖 9.2 設計圖 面補充	©	*	A	A	•	9- (二) -2 及 3、エ	承造止乙人不討人延期,誤工或誤計起納期,誤工。
	完成期限		2 天	2天	2 天	3 天		
	10. 工程材 料資料 送審	*	☆	A	A	•	11-	承造止乙人不討造人當次延計。以與計起納期,誤工或誤計起納期的檢
	完成期限	2 天	2 天	2 天	2 天	3 天		

備查◎ 核定★ 審定☆ 審查▲ 督導△ 監督□ 協辦○ 辦理●

期程	項目	起造人 (業主)	監造單位 (建築師)	設計人	監造人	承造人 (承攬廠 商)	依據	備註
	11. 工程材料	*	☆	A	•	•	11-	承造止乙人不討。
	完成期限	2 天	2天	2 天	2 天	3 天		
	12. 工程材料 試之 式 之 (商 育 音 部 分	0	Δ		•	•	11-	承造止乙人不討。 是人當次延計。 或誤計起納期 或誤計起納期檢
	完成期限				2 天	3 天		
	13. 工程材料樣品送審	*	☆		•	•	9- (八) -2- (3)	
	完成期限	2 天	2 天		2 天	3 天		
	14. 施工材設 料實查包括 檢入 檢入	©	Δ		•	0	11- (二) 、 (三)	承造止乙人不討 。
	完成期限				7天			
	15. 施工品質管理	©	Δ			•	9- (八) -2- (11) 、工契	承造止乙人不討。 是以當次延計。 或誤計起納期 監停價造入檢
	完成期限					2 天		

期程	項 目	起造人 (業主)	監造單位 (建築師)	設計人	監造人	承造人 (承攬廠 商)	依據	備註
	16. 工 地 安 衛 與 環 境保護	©	Δ			•	9- (三) 、工契 9-	承造止乙人不討。 人延期,誤紅 或誤計起納期 或誤計起納期
	完成期限					2 天		
	17. 施 工 進 度管制	©	Δ		A	•	10-	承造止乙人不討人延期,誤工或誤計起納期,誤工或誤計起納期,以
	完成期限				2 天	2 天		
	18. 施工中工期核計	*	☆		•	•	10-	承造止乙人不討造人雖則,誤工人延期,誤工的。
	完成期限	2天	2 天		2 天	3天		
	19. 工期展延	*	☆		A	•	7-	承造止乙人不討造人當次延計之人對,誤工或誤計起納期與
	完成期限	2 天	2 天		2 天	3 天		
	20. 施工中估驗計價	*	À		•	•	11-	承造止之人不討 人延期,誤知 人延期,誤此 人延期,誤此 人 致 ,誤 人 大 計 。
	完成期限	15 天	3 天		4 天	30 天		

期程	項	目	起造人 (業主)	監造單位 (建築師)	設計人	監造人	承造人 (承攬廠 商)	依據	備註
	21. 工 利 更 作業 (確定)後之作業	受計變更	*	•	•	0	0	9- (八) -2- (9)	·
	完成其	期限	5 天	5 天	7天				
	22. 解 彩 約、 與規	圖說	*	A •	0	•		10-	承造止乙人不討人延期,誤知此人延期,誤納期,誤知此納期,誤知
	完成其	期限	3 天	3 天		3 天			
	23. 處 3 房 勃	員害	©	0		0	•	9-(二 十)、 エ 契 9-(三	
	完成其	用限					7天		
	24. 工 я 議處		*	•	0	0	0	工 契 22	承造止乙人不討造人當次延計之人不討。以誤計起納期
	完成其	月限	3 天	7天					
	防、 水、 等 f	清、 電污管设電消、排線事	依契約規定 辦理	依契約規定 辦理	依契約規定 辦理	依契約規定 辦理	依契約規定 辦理	9- (八) -2-	承造止乙人不討造人雖別,誤工人延期,誤工以誤計起納期,以以此
	完成其	明 限	3 天	7天	3天	3 天	7天		

備查◎ 核定★ 審定☆ 審查▲ 督導△ 監督□ 協辦○ 辦理●

期程	項目	起造人 (業主)	監造單位 (建築師)	設計人	監造人	承造人 (承攬廠 商)	依據	備註
	26. 向建管 單位申 報竣工	0	Δ	0	0	•	9- (八) -2-	承造止乙人不討 造人當,與計起納期,與工
	完成期限					3 天		
	27. 向機定益機請築 管指公人申建章	Δ	•	0	0	0	設 監 数 5-	承造止乙人不討造人當次延計。
	完成期限		使用執照核 發後 90 天 內取得標章					
	28. 準備使用請宜	0	Δ	0	0	•	9-(+	承造止乙人不討。 人與期,誤工 或誤計起納期 監停價造入檢
	完成期限					3 天		
工程完工驗收階段	1. 辦理使用 執照申請	0	Δ	0	0	•		承造止乙人不討造人當次延計。人延期,誤工納期,誤工
	完成期限					3 天		
	2. 向業主申報完工	*	☆		•	•	9- (八) -2- (6)	承造止乙人不討人與財政。以此之人以明,與工或與計起納期,以以此則,以以則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則
	完成期限	2 天	2 天		2 天	3 天	(=)	

期程	項目	起造人(業主)	監造單位 (建築師)	設計人	監造人	承造人 (承攬廠 商)	依據	備註
	3. 竣工確認	*	☆		•	0	15-	承造止乙人不討 大延期,誤工 或誤計起納期 監停價造入檢
	完成期限	2 天	2 天		2 天			
	4. 核計總工期	*	À		•	•	7- (三)	承造止乙人不討造人當次延計。人延期,誤工或誤計起納期
	完成期限	2 天	2天		2 天	3天		
	5. 繪製竣工 圖說	*	☆		A	•	15-	承造止乙人不討。 人延期,誤工 或誤計起納期 監停價造入檢
	完成期限	2 天	2 天		2 天	7天		
	6. 製作工程 結算明細 表及辦理 工程結算	*	☆		•	•	15- (二) 、工契 21-	承造止乙人不討造人當次延計。人延期,誤工或誤計起納期
	完成期限	2 天	2 天		2 天	7天		
	7. 測試設備 運轉	*	☆		A	•	15-	承造止乙人不討。人雖則,誤工以其計起納期,誤工以與計之納期,以其此,以則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則則
	完成期限	2天	2 天	_	2 天	3天		
	8. 辦理工程 驗收	•	0		0	0	15-	承造止乙人不討造人當次延計。人延期,誤工或誤計起納期
	完成期限	7天						

期程	項目	起造人 (業主)	監造單位 (建築師)	設計人	監造人	承造人 (承攬廠 商)	依據	備註
	9. 填具工程 具算 籍 證 其 明 数 其 伙 人 件	•	0		0	0	法 73 條、細	承造止乙人不討造人雖則,誤工或誤計起納期,誤工。
	完成期限	3 天						
	10. 辦理點交作業	*	•		0	•	15-	承造止乙人不討造人雖則,誤工或誤計起納期,誤工。
	完成期限	2 天	3 天			3天		
	11. 繕 製 工程決算書	*	•		0	0		承造止乙人不討 造人當次延計 起納期 與誤計 起納期
	完成期限	2 天	5 天					